

LEGO robotok

XX. rész

III.3.4.6. A kimenet programozása

Az EV3 tégl kimeneteit, vagyis a motorokat az `ev3_output.h` és `ev3_output.c` modulokban (kell használni az `#include "C:\Apps\Bricx\API\ev3_output.h"-t`) lévő függvények segítségével programozhatjuk.

```
bool OutputInit(void);
```

Inicializálja a kimenetet.

```
bool OutputOpen(void);
```

Megnyitja a kimenetet.

```
bool OutputClose(void);
```

Lezárja a kimenetet.

```
bool OutputExit(void);
```

Kilép az output modulból. Lezárja az összes kimenetet.

```
bool OutputProgramStop(void);
```

Megállítja a motorokat.

```
bool OutputInitialized(void);
```

Visszatéríti, hogy a kimenet inicializálva volt-e vagy sem.

```
bool OutputStop(byte Outputs, bool useBrake);
```

Megállítja a megadott kimeneteken található motorokat (Outputs), be lehet állítani, hogy azonnal megálljanak (brake), vagy, hogy a motorok áramellátása kikapcsoljon, és azok addig foroghatnak tehetetlenségéből szabadon, amíg meg nem állnak (coast).

```
bool OutputSetType(byte Output, char DeviceType);
```

Beállítja a megfelelő kimenet (Output) típusát (DeviceType).

```
bool OutputSetTypesArray(char* pTypes);
```

Egy tömb segítségével állítja be a kimenetek (motorok) típusait.

```
bool OutputSetTypes(char OutputA, char OutputB, char OutputC, char OutputD);
```

Egyenként beállítja a kimenetek típusait.

```
bool OutputReset(byte Outputs);
```

Újraállítja (resztálja) a kimeneteket, vagyis nullára állítja a pozícióikat.

```
bool OutputSpeed(byte Outputs, char Speed);
```

Beállítja a megfelelő kimenetek sebességét (a polaritáshoz viszonyítva). Lehetővé teszi a szabályozást, ha a kimenet fordulatszámérővel (tachométerrel) rendelkezik.

```
bool OutputPower(byte Outputs, char Power);
```

Beállítja a megfelelő kimenet teljesítményét, erejét. Felfüggeszti a szabályozást és a pozicionálást.

```
bool OutputStartEx(byte Outputs, byte Owner);
```

A megadott kimeneteket indítja el.

```
bool OutputStart(byte Outputs);
```

OWNER_NONE beállítással indítja el az Outputs-szal megadott kimeneteket.

```
bool OutputPolarity(byte Outputs, char Polarity);
```

Beállítja a megadott kimenetek polaritását. Ha a Polarity 1, a motor előre, ha -1, akkor hátra fog forogni, a 0-val pedig vált, megfordítja az irányát.

```
bool OutputRead(byte Output, char* Speed, int* TachoCount, int* TachoSensor);
```

A megadott kimenet adatait olvassa ki. A Speed a sebesség, a TachoCount tachométer fordulatainak száma, a TachoSensor pedig a tachóérzékelő értéke. Ezeket az értékeket az utolsó visszaállítástól (resetálástól) számolja.

```
bool OutputTest(byte Outputs, bool* isBusy);
```

Ellenőrzi, hogy melyik kimenet foglalt.

```
bool OutputState(byte Outputs, byte* State);
```

Beállítja az összes foglalt kimenet bitmaszkját (State).

```
bool OutputClearCount(byte Outputs);
```

Ha a motort érzékelő üzemmódban használjuk, törli a tachoszámot, vagyis lenullázza a fordulatszámérőt.

```
bool OutputGetCount(byte Output, int* Tacho);
```

Ha a motort érzékelő üzemmódban használjuk, visszatéríti a fordulatszámérő értékét (Tacho).

```
bool OutputGetTachoCount(byte Output, int* Tacho);
```

Ha a motort érzékelő üzemmódban használjuk, visszatéríti a fordulatszámérő értékét az utolsó visszaállítás óta (Tacho).

```
bool OutputGetActualSpeed(byte Output, char* Speed);
```

Visszatéríti a motor aktuális sebességét (Speed).

```
bool OutputStepPowerEx(byte Outputs, char Power, int Step1, int Step2, int Step3, bool useBrake, byte Owner);
```

Beállítja a kimenetek teljesítményét (Power), a rámpalépéseket (fel, állandó, le), valamint a megállási módot (useBrake).

```
bool OutputStepPower(byte Outputs, char Power, int Step1, int Step2,
int Step3);
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett useBrake TRUE és Owner OWNER_NONE beállításokkal.

```
bool OutputTimePowerEx(byte Outputs, char Power, int Time1, int Time2,
int Time3, bool useBrake, byte Owner);
```

Az OutputStepPowerEx függvényhez hasonló beállító függvény, csak nem a lépéseket, hanem az időt állítja be.

```
bool OutputTimePower(byte Outputs, char Power, int Time1, int Time2,
int Time3);
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett useBrake TRUE és Owner OWNER_NONE beállításokkal.

```
bool OutputStepSpeedEx(byte Outputs, char Speed, int Step1, int Step2,
int Step3, bool useBrake, byte Owner);
```

Az OutputStepPowerEx függvényhez hasonló beállító függvény, csak nem a teljesítményt, hanem a sebességet állítja be.

```
bool OutputStepSpeed(byte Outputs, char Speed, int Step1, int Step2,
int Step3)
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett useBrake TRUE és Owner OWNER_NONE beállításokkal.

```
bool OutputTimeSpeedEx(byte Outputs, char Speed, int Time1, int Time2,
int Time3, bool useBrake, byte Owner);
```

Az OutputStepSpeedEx függvényhez hasonló beállító függvény, csak nem a lépéseket, hanem az időt állítja be.

```
bool OutputTimeSpeed(byte Outputs, char Speed, int Time1, int Time2,
int Time);
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett useBrake TRUE és Owner OWNER_NONE beállításokkal.

```
bool OutputStepSyncEx(byte Outputs, char Speed, short Turn, int Step,
bool useBrake, byte Owner);
```

Kormányzási módot valósít meg két motor segítségével. Az Outputs paraméter tehát csak OUT_AB, OUT_AC, OUT_AD, OUT_BC, OUT_BD, vagy OUT_CD lehet. Beállítja a sebességet (Speed), a fordulás szögét (Turn), a lépést (Step), a megállási módot (useBrake), valamint a tulajdonost (Owner).

```
bool OutputStepSync(byte Outputs, char Speed, short Turn, int Step);
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett useBrake TRUE és Owner OWNER_NONE beállításokkal.

```
bool OutputTimeSyncEx(byte Outputs, char Speed, short Turn, int Time,
bool useBrake, byte Owner);
```

Kormányzási módot valósít meg két motor segítségével, tehát a OutputStepSync függvényhez hasonló beállító függvény, ám nem a lépést, hanem a motor működési idejét (Time) állítja be.

```
bool OutputTimeSync(byte Outputs, char Speed, short Turn, int Time);
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett useBrake TRUE és Owner OWNER_NONE beállításokkal.

```
void SetOutputEx(byte Outputs, byte Mode, byte reset);
```

Beállítja a kimenet módját (Mode). Ez a mód OUT_FLOAT, OUT_OFF vagy OUT_ON lehet. Az OUT_ON bekapcsolja a motort, az OUT_OFF kikapcsolja, az OUT_FLOAT pedig kikapcsolja az áramellátást, de hagyja a motort szabadon megállni. A reset segítségével a fordulatszámérőt állíthatjuk vissza, reszetálhatjuk.

```
void SetOutput(byte Outputs, byte Mode);
```

Az előbbi függvényt hívja alapértelmezett reset RESET_NONE beállítással.

```
void SetDirection(byte Outputs, byte Dir);
```

Beállítja a motor irányát. Ha a Dir 1 (OUT_FWD), a motor előre, ha -1 (OUT_REV), akkor hátra fog forogni, a 0-val (OUT_TOGGLE) pedig vált, megfordítja az irányát.

```
void SetPower(byte Outputs, char Power);
```

Beállítja a motor teljesítményét.

```
void SetSpeed(byte Outputs, char Speed);
```

Beállítja a motor sebességét.

```
void OnEx(byte Outputs, byte reset);
```

Bekapcsolja a motort.

```
void OffEx(byte Outputs, byte reset);
```

Kikapcsolja a motort.

```
void FloatEx(byte Outputs, byte reset);
```

Kikapcsolja a motor áramellátását, és hagyja magától megállni.

```
void On(byte Outputs);
```

Az OnEx függvényt hívja alapértelmezett RESET_NONE paraméterrel.

```
void Off(byte Outputs);
```

Az OffEx függvényt hívja alapértelmezett RESET_NONE paraméterrel.

```
void Float(byte Outputs);
```

A FloatEx függvényt hívja alapértelmezett RESET_NONE paraméterrel.

```
void Coast(byte Outputs);
```

A FloatEx függvényt hívja alapértelmezett RESET_NONE paraméterrel.

void Toggle (byte Outputs);
Megváltoztatja a motor forgási irányát.

void Fwd (byte Outputs);
Beállítja a motor előreforgását.

void Rev (byte Outputs);
Beállítja a motor visszaforgását.

void OnFwdEx (byte Outputs, char Power, byte reset);
Beállítja a motor előreforgását, teljesítményét, valamint a fordulatszámérőjét. Bekapcsolja a motort.

void OnRevEx (byte Outputs, char Power, byte reset);
Beállítja a motor visszaforgását, teljesítményét, valamint a fordulatszámérőjét. Bekapcsolja a motort.

void OnFwd (byte Outputs);
Bekapcsolja a motort előre irányba, OUT_POWER_DEFAULT, valamint RESET_NONE alapértelmezett paraméterekkel.

void OnRev (byte Outputs);
Bekapcsolja a motort vissza irányba, OUT_POWER_DEFAULT, valamint RESET_NONE alapértelmezett paraméterekkel.

void OnFwdRegEx (byte Outputs, char Speed, byte RegMode, byte reset);
Bekapcsolja a motort előre irányba, beállítja a sebességét és a fordulatszámérőt. Ebben a fejlesztésben a RegMode paraméter nem játszik szerepet.

void OnRevRegEx (byte Outputs, char Speed, byte RegMode, byte reset);
Bekapcsolja a motort vissza irányba, beállítja a sebességét és a fordulatszámérőt. Ebben a fejlesztésben a RegMode paraméter nem játszik szerepet.

void OnFwdReg (byte Outputs, char Speed);
Az OnFwdRegEx függvényt hívja OUT_REGMODE_SPEED és RESET_NONE alapértelmezett paraméterekkel.

void OnRevReg (byte Outputs, char Speed);
Az OnRevRegEx függvényt hívja OUT_REGMODE_SPEED és RESET_NONE alapértelmezett paraméterekkel.

void OnFwdSyncEx (byte Outputs, char Speed, short Turn, byte reset);
Kormányzási módot valósít meg két motor segítségével előre irányba, beállítja a sebességet, a fordulatot, valamint a fordulatszámérőt.

void OnRevSyncEx (byte Outputs, char Speed, short Turn, byte reset);
Kormányzási módot valósít meg két motor segítségével vissza irányba, beállítja a sebességet, a fordulatot, valamint a fordulatszámérőt.

```
void OnFwdSync(byte Outputs, char Speed);
```

Az OnFwdSyncEx függvényt hívja 0 fordulási szöggel és RESET_NONE alapértelmezett paraméterrel.

```
void OnRevSync(byte Outputs, char Speed);
```

Az OnRevSyncEx függvényt hívja 0 fordulási szöggel és RESET_NONE alapértelmezett paraméterrel.

```
void RotateMotorNoWaitEx(byte Outputs, char Speed, int Angle, short Turn, bool Sync, bool Stop);
```

Bekapcsolja a motort párhuzamos módon, vagyis a következő utasítás végrehajtása is elindul. Megadhatjuk a sebességet (Speed), a fordulást szögét (Angle), a fordulást (Turn), ha a Sync true, akkor kormányzási módba kerülünk, ha nem, akkor csak egy motort indít, megadhatjuk a megállás módját (Stop).

```
void RotateMotorNoWait(byte Outputs, char Speed, int Angle);
```

Az előbbi függvényt hívja Turn = 0, Sync = true, Stop = true alapértelmezett értékekkel.

```
void RotateMotorEx(byte Outputs, char Speed, int Angle, short Turn, bool Sync, bool Stop);
```

A RotateMotorNoWaitEx függvényhez hasonló függvény, ám míg a motor működik, más utasítás nem hajtható végre.

```
void RotateMotor(byte Outputs, char Speed, int Angle);
```

Az előbbi függvényt hívja Turn = 0, Sync = true, Stop = true alapértelmezett értékekkel.

```
void OnForSyncEx(byte Outputs, int Time, char Speed, short Turn, bool Stop);
```

Az OutputTimeSyncEx függvényt hívja.

```
void OnForSync(byte Outputs, int Time, char Speed);
```

Az előbbi függvényt hívja Turn = 0, Stop = true alapértelmezett értékekkel.

```
void OnForEx(byte Outputs, int Time, char Power, byte reset);
```

A megadott ideig (Time) működteti a motort a megadott teljesítménnyel (Power). Beállíthatjuk a fordulatszámérőt is.

```
void OnFor(byte Outputs, int Time);
```

Az előbbi függvényt hívja Power = OUT_POWER_DEFAULT, reset = RESET_NONE alapértelmezett értékekkel.

```
void ResetTachoCount(byte Outputs);
```

Resztálja (visszaállítja) a fordulatszámérőt vagy mérőket.

```
void ResetAllTachoCounts(byte Outputs);
```

Resztálja (visszaállítja) az összes fordulatszámérőt.

```
void ResetBlockTachoCount (byte Outputs);
```

A ResetTachoCount függvény szinonimája.

```
void ResetRotationCount (byte Outputs);
```

Resztálja (visszaállítja) a fordulatszámérőt vagy mérőket.

```
void ResetCount (byte Outputs, byte reset);
```

Resztálja (visszaállítja) a fordulatszámérőt vagy mérőket. A reset paraméter RESET_COUNT, RESET_BLOCK_COUNT, RESET_ROTATION_COUNT, RESET_BLOCKANDTACHO vagy RESET_ALL lehet, s ennek függvényében hívja az előbbi függvények valamelyikét.

```
int MotorTachoCount (byte Output);
```

Visszatéríti a megadott motor fordulatszámérőjének értékét.

```
int MotorBlockTachoCount (byte Output);
```

Az előbbi függvény szinonimája.

```
char MotorPower (byte Output);
```

Visszatéríti a motor aktuális sebességét.

```
char MotorActualSpeed (byte Output);
```

Az előbbi függvény szinonimája.

```
int MotorRotationCount (byte Output);
```

Visszatéríti a motor fordulatszámát.

```
bool MotorBusy (byte Output);
```

Visszatéríti, hogy a motor foglalt-e vagy sem.

A következő program segítségével a motorokat teszteljük.

```
1. #include "c:\APPS\Bricx\API\ev3_command.h"
2. #include "c:\APPS\Bricx\API\ev3_output.h"
3.
4. int main()
5. {
6.     OutputInit();
7.     ResetAllTachoCounts(OUT_ABCD);
8.     SetPower(OUT_A, 90);
9.     SetSpeed(OUT_B, 40);
10.    SetPower(OUT_C, 60);
11.    SetPower(OUT_D, -60);
12.    On(OUT_ALL);
13.    Wait(SEC_5);
14.    Float(OUT_ALL);
15.    OutputClose();
16.    OutputExit();
17.    return 0;
18. }
```

Sajnos John Hansen fejlesztései itt leálltak, az érzékelőket nem programozta le, ám saját fejlesztésű programjainkban jól tudjuk ezeket a modulokat használni, a többit pedig leprogramozzuk mi.

9. Feladat

Tervezzük meg egy olyan robot programját, amelyik meg tudja oldani rekurzívan a Hanoi tornyai feladatot!

Mivel most imperatív nyelven programozunk, nyugodtan használhatunk rekurzív hívást is. A program így a következő lesz:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <unistd.h>
3. #include "C:\Apps\Bricx\API\ev3_timer.h"
4. #include "C:\Apps\Bricx\API\ev3_lcd.h"
5. #include "C:\Apps\Bricx\API\ev3_command.h"
6. #include "C:\Apps\Bricx\API\ev3_output.h"
7.
8. char mes[6];
9.
10. void hanoi(int k, char s, char d, char h)
11. {
12.     if (k == 1)
13.     {
14.         sprintf(mes, "%c -> %c\n", s, d);
15.         LcdText(1, 0, 0, mes);
16.         LcdRefresh();
17.         Wait(SEC_1);
18.     }
19.     else
20.     {
21.         hanoi(k-1, s, h, d);
22.         sprintf(mes, "%c -> %c\n", s, d);
23.         LcdText(1, 0, 0, mes);
24.         LcdRefresh();
25.         Wait(SEC_1);
26.         hanoi(k-1, h, d, s);
27.     }
28. }
29.
30. int main()
31. {
32.     LcdInit();
33.     LcdOpen();
34.     int n = 3;
35.     hanoi(n, '0', '1', '2');
36.     LcdExit();
37.     LcdClose();
38.     return 0;
39. }
```

Kovács Lehel István