

## I

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények)

## ÁLLÁSFOGLALÁSOK

## BIZOTTSÁG

## A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2009. augusztus 19.)

**a Se-won Ind Co. által a Koreai Köztársaságban gyártott, HPV típusú, lángfogóval ellátott nagysebességű nyomáskiegyenlítő szelepek tárgyában Dánia kormánya által hozott ideiglenes intézkedésekről szóló, 2008. január 7-i bizottsági vélemény nyomán tett lépésekről**

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/C 213/01)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelvre <sup>(1)</sup> és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

- (1) A Bizottság 2008. január 7-i véleményében indokoltnak ítélte azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket Dánia a Se-won Ind Co. által a Koreai Köztársaságban gyártott, HPV típusú, lángfogóval ellátott nagysebességű nyomáskiegyenlítő szelepek tárgyában hozott, egyben ajánlásban kérte a tagállamoktól, hogy a fenti irányelv követelményeinek maradéktalanul megfelelő, új típusvizsgálati bizonyítvány kiállításáig vonják ki a piaci forgalomból a kérdéses szelepeket.
- (2) A Bizottság arra vonatkozóan is ajánlást tett, hogy a tagállamok tegyenek meg minden szükséges lépést az említett szelepekkel felszerelt, lobogójuk alatt közlekedő hajók biztonsága érdekében, legalább az alábbi intézkedések végrehajtásával: a) a szelep rendellenes működésére utaló minden jel vizsgálata, különös tekintettel a szelepkopogásra és a be- vagy kirakodás folyamán jelentkező nyomáscsúcsokra; és b) annak biztosítása, hogy az említett szelepekkel felszerelt egyetlen hajó se szállítson olyan rakományt, melynek MESG-értéke (kísérletileg biztos maximális résvastagsága) kisebb 0,9 mm-nél.
- (3) A gyártó bizonyítékot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy új tanúsítási eljárás indult, melynek végeztével a kijelölt testület (a DNV) MED-B-4766 hivatkozási szám alatt B modul szerinti MED típus-jóváhagyási bizonyítványt állított ki a HPV 65A, HPV-3, HPV-4, HPV-5, HPV-6, HPV-8 és a HPV-10 típusjelű Sewon termékek (a továbbiakban: „a szelepek”) számára.
- (4) Az új bizonyítvány bekerült a MARED adatbázisba, és ezzel a fenti vélemény (4) preambulumbekendésében említett típus-jóváhagyási bizonyítvány helyébe lépett.

<sup>(1)</sup> HL L 46., 1997.2.17., 25. o.

- (5) A gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentáció igazolja, hogy a MED-B-4766 számú bizonyítványt a vonatkozó követelményeknek megfelelően állították ki, többek között az alábbiak szerint: a HPV-sorozat minden egyes szeleptípusára kiterjedő vizsgálat; vizsgálati terv és sorrend; külön vizsgálat üvegből készült anyagokra; a vizsgált készülékek azonosítása; a mérőműszerek kalibrálása; a mérési beállítások és környezet; a szelepek viselkedésének nyomon követése a vizsgálat folyamán; a jegyzőkönyv tartalma. A dokumentáció minden egyes típus esetében kitér a használatra vonatkozó esetleges korlátozásokra, különös tekintettel a csővezeték legnagyobb megengedett hosszára. A Bizottság rámutat arra, hogy a gyártó még a 2008. január 7-i vélemény közzététele előtt kezdeményezte a kérdéses szelepekre vonatkozó tanúsítási eljárás megismétlését.
- (6) A vélemény közzététele óta eltelt kellő hosszúságú időszak alatt a tagállamok nem számoltak be semminemű rendellenességről a szelepek működésével kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A VÉLEMÉNYT:

*Egyetlen cikk*

A gyártó a 2008. január 7-i bizottsági vélemény alapján helyesen járt el, és a biztonság érdekében megtette a megfelelő lépéseket.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 19-én.

*a Bizottság részéről*

Antonio TAJANI

*a Bizottság tagja*

---