

I

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények)

VÉLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2009. október 7.)

a 89/686/EGK tanácsi rendelet 7. cikkének alkalmazásában a lengyel hatóságok által a Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR és Prolimit Floating Jacket Waist STD úszómellénytípusok („úszást, lebegést segítő eszközök”) tekintetében elfogadott tiltó intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/C 241/01)

1. A lengyel hatóságoktól érkezett értesítés

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/686/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében, amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy egy CE-jelöléssel ellátott és rendeltetésszerűen használt egyéni védőeszköz veszélyeztetheti az egyéneket, a háziállatokat vagy javak biztonságát, meghozza a szükséges intézkedéseket az egyéni védőeszköz forgalomból történő kivonására, és megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy szabad mozgását.

Az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az érintett felekkel folytatott konzultációt követően nyilatkozik arról, hogy a kérdéses intézkedést indokoltnak tartja-e vagy sem. Ha az intézkedést indokoltnak tartja, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, hogy azok a 2. cikk (1) bekezdésében előírt kötelezettségeiknek megfelelően minden megfelelő intézkedést meghozhassanak az érintett felszerelés vonatkozásában.

A lengyel hatóságok 2008. július 9-én értesítették az Európai Bizottságot arról, hogy megtiltották a következő úszómellénytípusok („úszást, lebegést segítő eszközök”) forgalomba hozatalát: Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR és Prolimit Floating Jacket Waist STD (gyártó: Kubus Sports B.V., Amsterdamsestraatweg 19, 1411 AW Naarden, Hollandia).

2. A bejelentett intézkedés okai

A lengyel hatóságok rámutattak, hogy a kérdéses úszómellényeket nem vetették alá EK-típusvizsgálati eljárásnak, és EK-megfelelőségi nyilatkozatot sem adtak ki rájuk, ahogyan azt az irányelv 10., illetve 12. cikke előírta.

Ezenkívül a használati utasítás is hiányzott vagy hiányos volt.

A lengyel hatóságok megállapították, hogy a gyártó elmulasztotta a terméket megfelelővé tenni, miután az irányelv 13. cikkének (4) bekezdése szerint erre felszólították.

3. A Bizottság véleménye

A Bizottság 2009. március 11-én írásban felkérte a gyártót, hogy tegyen észrevételeket az lengyel hatóságok által hozott intézkedéssel kapcsolatban. Válasz mindaddig nem érkezett.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a Bizottság úgy véli, hogy a lengyel hatóságok bebizonyították, hogy nem felelnek meg a 89/686/EGK irányelv követelményeinek a következő úszómellények („úszást, lebegést segítő eszközök”): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR és Prolimit Floating Jacket Waist STD.

A szükséges eljárások után a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a lengyel hatóságok által elrendelt tiltó intézkedés indokolt.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 7-én.

a Bizottság részéről
Günther VERHEUGEN
alelnök
